

 Model	Artikel nr mont sats	Notera
Invacare Rea Bellis	1587744	Montering inte möjligt i kombination med elektrisk sitstilt
Invacare Rea Focus from 05/2011	1587745	
Invacare Rea Azalea	1587746	Om tippskydd skall användas, vilket alltid rekommenderas, så krävs tippskydd av Alber-modell
Invacare Rea Azalea Minor	1587763	Om tippskydd skall användas, vilket alltid rekommenderas, så krävs tippskydd av Alber-modell
Invacare Rea Spirea 2	1587764	
Invacare Rea Spirea 3	1587765	På grund av bromsen så kan inte manöverboxen monteras på det främre röret.
Invacare Rea Spirea 4	1604598	
Invacare XLT from 2008	1587766	Mod kit 1521191
Invacare Rea Dahlia 30°	1587810	
Invacare Rea Dahlia 45°	1587811	
Etac Cross	1587812	
Etac Transit	1587853	
Etac Cross 5	1587854	
Etac/ Panter R82	1587855	
HD Rehab HD 500	1587856	
HD Rehab HD Balance	1587857	Fast montering av batteripack rekommenderas.
Handicare Legend 2	1587858	
Handicare Emineo Basic	1587859	
Alu Rehab Netti III	1587875	Fast montering av batteripack rekommenderas. Om tippskydd skall användas, vilket alltid rekommenderas, så krävs tippskydd av Alber-modell
Panthera S2 / U2 2008 Steel axle	1587893	
Panthera S3 / U3 aluminum axle	1607012	Fast montering av batteripack rekommenderas. Om tippskydd skall användas, vilket alltid rekommenderas, så krävs tippskydd av Alber-modell
Panthera S3 / U3 carbon axle		
Invacare Action 5 / MyOn	1604157	Orginalbroms måste ersättas utav bifogad

Invacare kan erbjuda monteringsseter till fler stolar samt stolsmodeller, än ovan listade stolar. Vid frågor ring kundservice på telefon: 08-761 70 90 eller din distriktsrepresentant.